

Piktogramme im Bereich Schleif- und Trenntechnik



gerade Form



Korund



gekröpfte Form




Keramikkorn



gerade Form



Zirkonkorund



gewölbte Form




Zirkonkorund/Korund



radiale Form



Silicium-Carbid



mit Bohrung



empfohlen



geeignet



bedingt geeignet